

Ek-1 Tablo

S. NO	ARACIN PLAKASI	MARKA	MODEL	AÇIKLAMA	ARAÇ/İŞ MAKİNESİNİN BULUNDUĞU YER	MUHAMMEN BEDELİ (TL)	KDV ve DİĞER VERGİLER (VARSA)	GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI
1	63 EK 001	RENAULT LAGUNA	2001	Yapılan incelemeler neticesinde aracın motorunun arızalı olduğu, ön düzenek, mekanik aksamında sorunlar olduğu, iç döşemelerinin deforme olduğu, yakıt pompasının arızalı olduğu tespit edilmiştir. Araç Trafikten çekilebilir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7,500.00	Alıcıya aittir.	225.00
2	63 EC 001	TOFAŞ 131 KARTAL	2000	Yapılan incelemeler neticesinde ;Araç kaportası, lastik ve iç aksamalarının deforme olduğu, kaporta ve mekanik aksamında çürümeler meydana geldiği, motorun arızalı olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3,000.00	Alıcıya aittir.	90.00
3	63 EK 096	RENAULT KANGO	2001	Yapılan incelemeler neticesinde; Motorunun arızalı olduğu, Kaporta ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir .	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3,000.00	Alıcıya aittir.	90.00
4	63 EE 452	MERCEDES OTOBÜS 44+1	1979	Yapılan incelemeler neticesinde ; Araç kaportası, lastik ve iç aksamalarının deforme olduğu, kaporta ve mekanik aksamında çürümeler meydana geldiği, motorun arızalı olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15,000.00	Alıcıya aittir.	450.00
5	63 EA 920	K.FATİH ET ARACI	1993	Yapılan incelemeler neticesinde ;Aracın kupa, lastik ve iç aksamalarının deforme olduğu, Şase , Kaporta ve mekanik aksamında çürümeler meydana geldiği,Kamyonet kasasının deforme olduğu ve motorunun arızalı olduğu , olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir .	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,000.00	Alıcıya aittir.	150.00
6	63 EE 946	FORD TRANSİT	1996	Yapılan incelemeler neticesinde; Motorunun ,şanzıman sisteminin arızalı olduğu, Kaporta ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7,500.00	Alıcıya aittir.	225.00
7	63 EM 500	RENAULT KANGO	2007	Yapılan incelemeler neticesinde; Motorunun arızalı olduğu, Kaporta ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7,500.00	Alıcıya aittir.	225.00
8	63 EF 103	FATİH SULAMA ARACI	1999	Yapılan incelemeler neticesinde; Motorunun ,şanzıman sisteminin arızalı olduğu, Sulama pompasının arızalı olduğu, Kaporta ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20,000.00	Alıcıya aittir.	600.00
9	63 EF 164	FATİH SULAMA ARACI	1999	Yapılan incelemeler neticesinde; Motorunun ,şanzıman sisteminin arızalı olduğu, Sulama pompasının arızalı olduğu,Kaporta ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracını onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20,000.00	Alıcıya aittir.	600.00
10	63 EF 207	FATİH SULAMA ARACI	1998	Yapılan incelemeler neticesinde; Motorunun ,şanzıman sisteminin arızalı olduğu, Sulama pompasının arızalı olduğu, Kaporta ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracını onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20,000.00	Alıcıya aittir.	600.00
11	63 EF 208	FATİH SULAMA ARACI	1998	Yapılan incelemeler neticesinde; Motorunun ,şanzıman sisteminin arızalı olduğu, Sulama pompasının arızalı olduğu, Kaporta ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20,000.00	Alıcıya aittir.	600.00

12	63 EE 948	FATİH SULAMA ARACI	1996	Yapılan incelemeler neticesinde; Motorunun ,şanzıman sisteminin arızalı olduğu, Sulama pompasının arızalı olduğu, Kaporta ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracını onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20,000.00	Alıcıya aittir.	600.00
13	63 EA 854	K.FATİH SULAMA ARACI	1993	Yapılan incelemeler neticesinde; Motorunun ,şanzıman sisteminin arızalı olduğu, Sulama pompasının arızalı olduğu, Kaporta ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracını onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20,000.00	Alıcıya aittir.	600.00
14	63 EA 240	ŞİTAYER TRAKTÖR	1996	Yapılan incelemeler neticesinde; Motorunun ,şanzıman sisteminin arızalı olduğu, iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12,500.00	Alıcıya aittir.	375.00
15	63 EA 166	FATİH DAMPERLİ KAMYON	1996	Yapılan incelemeler neticesinde ; Aracın kupa, lastik ve iç aksamalarının deforme olduğu, Damperinin hasarlı olduğu, motorunun arızalı olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15,000.00	Alıcıya aittir.	450.00
16	63 ED 332	AS 950 DOÇ DAMPERLİ KAMYON	1998	Yapılan incelemeler neticesinde ; Aracın kupa, lastik ve iç aksamalarının deforme olduğu, Damperinin hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6,000.00	Alıcıya aittir.	180.00
17	63 EC 889	FATİH ÇÖP SIKIŞTIRMA	1995	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın motorunun arızalı , elektrik tertibatında sorunlar olduğu , Kaporta , lastik ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir .	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15,000.00	Alıcıya aittir.	450.00
18	63 EK 539	FATİH ÇÖP SIKIŞTIRMA	2002	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın motorunun ve hidrolik sisteminin arızalı olduğu, elektrik tertibatında sorunlar olduğu , Kaporta , lastik ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir .	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15,000.00	Alıcıya aittir.	450.00
19	63 EK 540	FATİH ÇÖP SIKIŞTIRMA	2002	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın motorunun ,hidrolik sisteminin arızalı olduğu, elektrik tertibatında sorunlar olduğu , Kaporta , lastik ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20,000.00	Alıcıya aittir.	600.00
20	63 EM 935	İVECO ÇÖP SIKIŞTIRMA	2007	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın motorunun , Şanzıman sisteminin, hidrolik sisteminin arızalı olduğu, elektrik tertibatında sorunlar olduğu , Kaporta ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35,000.00	Alıcıya aittir.	1,050.00
21	63 EM 936	İVECO ÇÖP SIKIŞTIRMA	2007	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın motorunun , hidrolik sisteminin arızalı olduğu, elektrik tertibatında sorunlar olduğu , Kaporta ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir .	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35,000.00	Alıcıya aittir.	1,050.00
22	63 EK 062	İVECO DAMPERLİ	2005	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın; motorunun, şanzıman sisteminin ve hidrolik sisteminin arızalı olduğu, elektrik tertibatında sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35,000.00	Alıcıya aittir.	1,050.00
23	63 EM 934	İVECO DAMPERLİ	2007	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın; motorunun, şanzıman sisteminin ve hidrolik sisteminin arızalı olduğu, elektrik tertibatında sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35,000.00	Alıcıya aittir.	1,050.00
24	63 EH 874	İVECO YOL SÜPÜRME ARACI	2007	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın motorunun , şanzıman sisteminin ve hidrolik sisteminin arızalı olduğu, elektrik tertibatında sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40,000.00	Alıcıya aittir.	1,200.00

25	63 EN 469	MİTUBİSHİ YOL SÜPÜRME ARACI	2011	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın kupa , lastik ve iç aksamının deforme olduğu,elektrik tesisatının arızalı olduğu, yakıt sisteminin (pompa/enjektör) arızalı olduğu, Elektronik beyin sisteminin arızalı olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	60,000.00	Alıcıya aittir.	1,800.00
26	63 EK 293	MİTUBİSHİ ÇÖP SIKIŞTIRMA ARACI	2011	Yapılan incelemeler neticesinde ; Aracın motorunun arızalı, kupa , lastik ve iç aksamının deforme olduğu, elektrik tesisatının arızalı olduğu, Elektronik beyin sisteminin arızalı olduğu, tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	60,000.00	Alıcıya aittir.	1,800.00
27	63 ES 385	MİTUBİSHİ ÇÖP SIKIŞTIRMA ARACI	2011	Yapılan incelemeler neticesinde ; Aracın kupa , lastik ve iç aksamının deforme olduğu, elektrik tesisatının arızalı olduğu, yakıt sisteminin (pompa/enjektör) arızalı olduğu, tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	60,000.00	Alıcıya aittir.	1,800.00
28	63 ES 386	MİTUBİSHİ ÇÖP SIKIŞTIRMA ARACI	2011	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın kupa , lastik ve iç aksamının deforme olduğu,elektrik tesisatının arızalı olduğu, yakıt sisteminin (pompa/enjektör) arızalı olduğu, tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50,000.00	Alıcıya aittir.	1,500.00
29	63 ES 387	MİTUBİSHİ ÇÖP SIKIŞTIRMA ARACI	2011	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın kupa , lastik ve iç aksamının deforme olduğu,elektrik tesisatının arızalı olduğu,yakıt sisteminin (pompa/enjektör) arızalı olduğu, tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50,000.00	Alıcıya aittir.	1,500.00
30	63 EK 221	MİTUBİSHİ DAMPERLİ	2011	Yapılan incelemeler neticesinde ; Aracın kupa , lastik ve iç aksamının deforme olduğu, elektrik tesisatının arızalı olduğu, Elektronik beyin sisteminin arızalı olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35,000.00	Alıcıya aittir.	1,050.00
31	63 EK 634	MİTUBİSHİ DAMPERLİ	2011	Yapılan incelemeler neticesinde ; Aracın kupa , lastik ve iç aksamının deforme olduğu,elektrik tesisatının arızalı olduğu,yakıt sisteminin (pompa/enjektör) arızalı olduğu, Elektronik beyin sisteminin arızalı olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35,000.00	Alıcıya aittir.	1,050.00
32	63 ED 226	MF.TRAKTÖR	1998	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın; motorunun, şanzıman sisteminin arızalı olduğu, iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10,000.00	Alıcıya aittir.	300.00
33	63 ED 422	MF.TRAKTÖR	1998	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın; motorunun, şanzıman sisteminin arızalı olduğu, iç aksamının deforme olduğu, bu yüzden Onarımının ekonomik olarak mahzurlu olduğu tespit edildiğinden aracın ekonomik ömrünü tamamlamış olduğu kanaatine varılmıştır. Aracını onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10,000.00	Alıcıya aittir.	300.00
34	63 EE 428	İVECO DAMPERLİ	2004	Yapılan incelemeler neticesinde, Aracın; motorunun, hidrolik sisteminin arızalı olduğu, elektrik tertibatında sorunlar olduğu, Kaporta, lastik ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35,000.00	Alıcıya aittir.	1,050.00
35	63 EE 499	İVECO DAMPERLİ	1998	Yapılan incelemeler neticesinde, Aracın; motorunun, hidrolik sisteminin arızalı olduğu, elektrik tertibatında sorunlar olduğu, Kaporta, lastik ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35,000.00	Alıcıya aittir.	1,050.00

36		RS 414 KALDIRIM SÜPÜRME ARACI	2011	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın; motorunun, hidrolik sisteminin arızalı olduğu, elektrik tertibatında sorunlar olduğu, Kaporta, lastik ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,000.00	Alıcıya aittir.	150.00
37	63 SCE 004	CAT 318 LASTİK TEK ESKAVATÖR	2005	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın; motorunun, hidrolik sisteminin arızalı olduğu, elektrik tertibatında sorunlar olduğu, Kaporta, lastik ve iç aksamının deforme olduğu olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	120,000.00	Alıcıya aittir.	3,600.00
38	63 SCE 005	CAT 318 LASTİK TEK ESKAVATÖR	2006	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın; motorunun, hidrolik sisteminin arızalı olduğu, elektrik tertibatında sorunlar olduğu, Kaporta, lastik ve iç aksamının deforme olduğu olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	130,000.00	Alıcıya aittir.	3,900.00
39	63 SCE 006	CAT 322 PALETLİ ESKAVATÖR	2005	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın hararet yükselttiği, kabin iç tertibatında (Koltuk, kontrol mekanizması v.s) hidrolik ana pompasında aşınma, ana bomda kaynaklar, ana şasede kaynaklar Aracın gövdesinde, yürüyen aksamı vb. kısımlarında metal yorgunluğu olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	180,000.00	Alıcıya aittir.	5,400.00
40	63 SCE 007	CAT 330 PALETLİ ESKAVATÖR	2003	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın hararet yükselttiği, kabin iç tertibatında (Koltuk, kontrol mekanizması v.s) hidrolik ana pompasında aşınma, ana bomda kaynaklar, ana şasede kaynaklar Aracın gövdesinde, yürüyen aksamı vb. kısımlarında metal yorgunluğu olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ ASFALT ŞANTİYESİ	135,000.00	Alıcıya aittir.	4,050.00
41	63 SCS 010	ÇUKUR OVA (TOPRAK) SİLİNDİR	1991	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın motor kitlediği, Aracın gövdesinde, yürüyen aksamı vb. kısımlarında metal yorgunluğu olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20,000.00	Alıcıya aittir.	600.00
42	63 SKD 011	KOMATSU D 85 A18	1979	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın hararet yükselttiği, motorun buhar yaptığı, kabin iç tertibatında (Koltuk, kontrol mekanizması v.s) hidrolik ana pompasında aşınma, ana bomda kaynaklar, ana şasede kaynaklar olduğu Aracın gövdesinde, yürüyen aksamı vb. kısımlarında metal yorgunluğu olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50,000.00	Alıcıya aittir.	1,500.00
43	63 SJS 012	JHONSTON SÜP. ARACI	2011	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın; motorunun, hidrolik sisteminin arızalı olduğu, elektrik tertibatında sorunlar olduğu, Kaporta, lastik ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40,000.00	Alıcıya aittir.	1,200.00
44	MASTAŞ BEKO LODER	MASTAŞ BEKO LODER	2000	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın; motorunun kitlediği, hidrolik sisteminin arızalı olduğu, elektrik tertibatında sorunlar olduğu, Kaporta, lastik ve iç aksamının deforme olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ ASFALT ŞANTİYESİ	15,000.00	Alıcıya aittir.	450.00
45	DAEWOO EKSKAVA TÖR	DAEWOO EKSKAVATÖR	2003	Yapılan incelemeler neticesinde; Aracın motorunun kitlediği, Aracın gövdesinde, yürüyen aksamı vb. kısımlarında metal yorgunluğu olduğu tespit edilmiştir. Aracın onarımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkışı uygundur, devredilebilir.	SİVEREK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ ASFALT ŞANTİYESİ	35,000.00	Alıcıya aittir.	1,050.00